



## MOSA COMANDO A DISTANZA TC 2

Reference: M209510018

Il comando a distanza di saldatura, viene collegato al pannello frontale con un connettore multiplo.  
L'inserimento del dispositivo avviene posizionando su "ON" la levetta dell'interruttore situata sopra il connettore multiplo.  
Posizionare la manopola del regolatore corrente di saldatura in corrispondenza del valore di corrente prescelto in modo da ottenere l'ampereaggio necessario, tenendo presente il diametro ed il tipo di elettrodo.  
Cavo da 20 m.

L'immagine è puramente indicativa.